

## Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

### **BT 33: Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund**

#### **1 Anwendungsbereich**

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund bei gleichzeitiger technischer Lüftung des Sanierungsbereiches. Jeder Arbeitsgang kann auch einzeln ausgeführt werden.

#### **2 Die Abschnitte**

- organisatorische Maßnahmen,
- Arbeitsvorbereitung, Arbeitsausführung
- Abfallbeseitigung und
- Verhalten bei Störungen

sind den entsprechenden Verfahrensvorschriften zu entnehmen.

#### **3 Qualifikationsnachweise**

##### **BT 33.1: Verfahren Bauschütze**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**bauSCHÜTZE GmbH**  
Großkopfstraße 6-7  
13403 Berlin

##### **BT 33.2: Verfahren Müssmann Umweltschutz GmbH**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**Müssmann Umweltschutz GmbH**  
Landwehr 134  
46514 Schermbeck

##### **BT 33.3: n-tec-Sanierungsverfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**n-tec projektbau GmbH**  
Niersenberger Str. 172  
47475 Kamp-Lintfort

**BT 33.4: Kluge-Sanierungsverfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**Kluge Sanierung GmbH**  
Bernhard-Hülsmann-Weg 2  
58644 Iserlohn

**BT 33.5: Hornung-Sanierungsverfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**Hornung-Umwelt-Dienste**  
Hospitalstraße 92  
99706 Sondershausen

**BT 33.6: SES-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**SES GmbH Sanierungs- und Entsorgungssysteme**  
In der Struth 16  
65620 Waldbrunn/Westerwald

**BT 33.7: PBAS-Sanierungsverfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**PBAS Projekt-Bau GmbH**  
Margaretenstraße 2 - 4  
15366 Hoppegarten, OT Hönöw

**BT 33.8: BWSA-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**BWSA Sanierungen GmbH**  
In den Leppsteinswiesen 10  
64380 Roßdorf

**BT 33.9: KATI-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**Kati GmbH & Co KG**  
Kieffholzstraße 79-85  
12057 Berlin

**BT 33.10: GeFa-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**GeFa Gebäudemanagement GmbH**

An der Untertrave 14-16  
23552 Lübeck

**BT 33.11: Yücel-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**Ahmet Yücel Sanierungstechnik**

Gudenauer Weg 9  
53127 Bonn

**BT 33.12: SR-Umwelttechnik-Verfahren**

Der Qualitätsnachweis zur Anwendung des Verfahrens für Arbeiten in Gebäuden wurde erbracht durch:

**SR Umwelttechnik GmbH & Co. KG**

Robert – Bosch Straße 21  
71157 Hildrizhausen